

ตัวชี้วัดที่ 63

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1. ไม่มีการดำเนินการ	0
2. ดำเนินการ ข้อ 1	1
3. ดำเนินการข้อ 1 - 2	2
4. ดำเนินการ 1 - 3 ✓	3 ✓
5. ดำเนินการ 1 - 4	4
6. ดำเนินการ 1 - 5	5

เกณฑ์การให้คะแนน : มีการดำเนินการ ดังนี้

1. มีการสำรวจข้อมูล
2. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
3. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่มีน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	ชื่อสถานประกอบการ	ประเภทกิจการ
1	บ.ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	121/1		การผสมซีเมนต์หรือวัสดุคล้ายคลึง
2	บ.ไฟวีเอ็น 2018 จำกัด	113		การผสมซีเมนต์หรือวัสดุคล้ายคลึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวินพระบาท

ที่ นพ.๗๑๙๐๔/๓๒๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเวินพระบาท

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเวินพระบาท ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่และนำส่งรายงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเวินพระบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณิชกานต์ ทองปัดถา)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

- ทราบเห็นควรเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(นางสาวสุวิษญ์ ปวงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ทราบเห็นควรเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(นายพิสันดร ชาบากดี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

- ทราบเห็นควรเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(นายวันชัย ฟังเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

ภาพสำรวจแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเวินพระบาท
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

